

**ЮКИ краска для цоколя****YKI**  
Код 740-серия

<b>Тип</b>	Щелочестойкая латексная краска на акрилатной основе.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски бетонного цоколя. Можно применять для окраски оцинкованных поверхностей и металлических поверхностей из легких металлов, а также для волокнисто-минеральных плит.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	По бетону – 4-8 м <sup>2</sup> /л. По волокнисто-минеральным плитам – 6-10 м <sup>2</sup> /л. По металлу – 8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	35-42 %.
<b>Плотность</b>	1,2-1,3 кг/л.
<b>Сопротивление водяному пару</b>	$S_{d,H_2O} < 0,5$ м (prEN 1062-2).
<b>Водопроницаемость</b>	$w < 0,1$ кг/м <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> (prEN 1062-3).
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавление до 10 % по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Ок. 1 часа. Следующий слой можно наносить через 1-2 ч.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Цвета по каталогам "Краски для наружных работ" и "Тиккурила Фасад".
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, также в условиях промышленной зоны.
<b>Температурный интервал эксплуатации покрытия</b>	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60°C до +50°C.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

**ЮКИ краска для цоколя****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	<p><b>Неокрашенный бетонный цоколь:</b> Очистить неокрашенный цоколь от грязи, высолов и посторонних включений промывкой водой.</p> <p><b>Ранее окрашенный бетонный цоколь:</b> С поверхности окрашенного бетонного цоколя удалить отслаивающуюся краску скребком и стальной щеткой. Возможные высолы удалить щеткой и промыть поверхность водой. Арматурную сталь очистить от ржавчины и защитить ее противокоррозионной краской "Финнсеко-КОР". Глубокие впадины, мелкие трещины и другие поверхностные дефекты заделать ремонтными растворами "Финнсеко".</p> <p><b>Волокнисто-цементные плиты:</b> Очистить неокрашенные, выдержанные не менее 6 месяцев, волокнисто-минеральные поверхности от грязи, высолов и посторонних включений, например, промывкой водой под высоким давлением. Подложки с содержанием асбеста следует обработать с особой осторожностью. Предварительную обработку не производить механическим пылящим методом очистки без эффективного респиратора.</p> <p><b>Оцинкованные и алюминиевые поверхности:</b> Обезжирить и очистить оцинкованные и алюминиевые поверхности от грязи, масла и водорастворимых солей средством "Панссарипесу". Промыть водой. Легкий металл перед окраской зашкурить. Новые оцинкованные поверхности также рекомендуется зашкурить гидropескопромывкой или шкуркой. Зашкуренные алюминиевые и оцинкованные поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер".</p>
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением и при необходимости разводить водой. Наносить кистью, щеткой или валиком 1-2 слоями. При окраске шероховатых поверхностей двумя слоями для грунтования разбавить водой на 20 %, а окраску произвести неразбавленной краской.
<b>Ремонтная окраска</b>	Окрашенную краской "Юки" поверхность можно красить той же краской "Юки".
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Состав краски не предусматривает специальных мер предосторожности. Работу все же следует выполнять аккуратно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.